

令和4年度

四條畷市通学路等交通安全プログラム 安全対策箇所一覧表

【令和４年度 四條畷市通学路等交通安全プログラム 安全対策箇所一覧表】

通し番号	No.	区分	校区	写真	住 所	路線名	事業主体	対策完了 予定年度	対策状況	状 況	対策内容・対応内容
1	田原小-1	通学路	田原小		四條畷市 田原台 1丁目15番3号 地先	市道 下田原田原台1丁目1号線 市道 田原台1丁目10号線	市	令和４年度	対策済	通勤時間帯の渋滞時に抜け道として利用されることが多いため、スピードの速い車が通り、非常に危険。	消えた文字の塗り直しを実施。
2	田原小-2	通学路	田原小		四條畷市 大字上 田原333 地先	市道 上田原1号線 市道 田原1号線	市	令和５年度	対策済	通勤時間帯にR168より抜け道として利用されることが多い。	注意喚起看板の設置。
3	畷小-1	通学路	畷小		四條畷市 大字中 野406-1 地先	市道 岡山中野2号線	市 学校	令和５年度	対策済	車やバイクの抜け道となっており、登下校の時間帯に子どもと接触しそうになり、非常に危険である。	すでに類似看板が2つあるため、新たな看板は設置せず。
4	畷小-2	通学路	畷小		四條畷市 清滝中 町11-14 地先	市道 蔀屋清滝線	警察 市	令和５年度	対策不可	坂道で車やバイク、自転車がのスピードが出やすく、通学路であるが横断報道が無く、大変危険である。	現状、歩行者が待機できる場所（歩行者だまり）がない。 新しく住宅が建築されており、そこから通学する児童がいるのであれば、横断歩道は必要となる。 今後、畷小-2、畷小-3を踏まえて、1箇所に集約し、最善の策を検討していく。
5	畷小-3	通学路	畷小		四條畷市 大字清 瀧38 地先	市道 蔀屋清滝線	警察 市	令和５年度	対策不可	坂道で車やバイク、自転車がのスピードが出やすく、通学路であるが横断報道が無く、大変危険である。	現状、歩行者が待機できる場所（歩行者だまり）がない。 新しく住宅が建築されており、そこから通学する児童がいるのであれば、横断歩道は必要となる。 今後、畷小-2、畷小-3を踏まえて、1箇所に集約し、最善の策を検討していく。
6	畷小-4	通学路	畷小		四條畷市 大字清 瀧38 地先	市道 蔀屋清滝線	市	令和５年度	対策不可	通学路であるが歩道が無い上に、側溝があり蓋もない状態である。児童が通るには大変危険である。	対側にある歩道があるため、そちらを歩行してほしい。横断歩道がないため、道路を横断する際には、保護者の誘導のもと安全に横断するようお願いしたい。

【令和４年度 四條畷市通学路等交通安全プログラム 安全対策箇所一覧表】

通し番号	No.	区分	校区	写真	住 所	路線名	事業主体	対策完了 予定年度	対策状況	状 況	対策内容・対応内容
7	畷小-5	通学路	畷小		四條畷市 中野2丁目2番44号 地先	市道 中野2丁目2号線	市	令和5年度	対策済	側溝があり蓋もない状態である。児童が通るには大変危険である。	該当部の蓋掛けを実施。併せて、電柱の移設を行い、歩行空間の確保を実施した。
8	畷小-6	通学路	畷小		四條畷市 中野2丁目2番44号 地先	市道 中野2丁目2号線	市	令和６年度以降	対策済	グリーンベルトが設置されているが、幅が細い上に電柱があり、児童が通る際、グリーンベルトを大きくはみ出さなければならなく危険である。	電柱移設について、関西電力と協議したが、マンションの駐車場入口等住居からの出入りの支障となり、移設先がないため移設ができない。よって、児童へ周囲に注意し通行するように安全教育を実施してほしい。
9	畷小-7	通学路	畷小		四條畷市 中野2丁目2番44号 地先	市道 中野2丁目2号線	市	令和5年度	対策済	横断歩道は設置されているが、車の通行量が多く、スピードも出やすく、児童が横断するには大変危険である。	水路へ蓋掛けを実施し、歩道の溜まり場を拡幅した。併せて、ガードレール等を設置し、歩行空間の整備を実施した。
10	畷小-8	通学路	畷小		四條畷市 中野2丁目2番44号 地先	市道 中野2丁目2号線	市	令和5年度	対策済	児童の通学路であるが、車の抜け道になっており、中央線もなく対向車を避けるために走行が膨らみやすくスピードが出やす。以前に車が歩道に乗り上げる事故が発生し、大変危険である。	畷小－7にて対策済。
11	忍小-1	通学路	忍小		四條畷市 岡山東2丁目4番1号～4丁目6番43号	市道 岡山2号線	市	令和5年度	対策済	歩道がない。交通量も多い。	時間通行禁止の看板が劣化していたため、目立つものに変更した。
12	岡部小-1	通学路	岡部小		四條畷市 岡山5丁目9番1号 地先	市道 岡山砂2号線	市	令和5年度	対策済	用水路の転落防止のフェンスが一部外れていて児童が落ちそうで怖い	下水道河川課にて、フェンスの補修を実施した。

【令和４年度 四條畷市通学路等交通安全プログラム 安全対策箇所一覧表】

通し番号	No.	区分	校区	写真	住 所	路線名	事業主体	対策完了 予定年度	対策状況	状 況	対策内容・対応内容
13	岡部小-2	通学路	岡部小		四條畷市 岡山5丁目10番14号 地先	市道 岡山砂2号線	市 学校	令和４年度	対策済	駐車場のフェンスが歩道側にゆがんでいる	私有地のフェンスであり、修繕を指示するのは困難なため、通学の際には、気を付けて通るように指導。
14	岡部小-3	通学路	岡部小		四條畷市 岡山5丁目11番3号 地先	市道 岡山砂2号線	市	令和6年度	対策済	歩道上の金属の蓋が歪み、段差もできている	金属の蓋が反っていたため、補修済み。
15	岡部小-4	通学路	岡部小		四條畷市 岡山5丁目19番20号 地先	市道 岡山砂2号線	市	令和５年度	対策不可	緑のポールが割れており、割れ口が鋭く危ない	市が設置した物品ではないため、対応不可である。
16	岡部小-5	通学路	岡部小		四條畷市 岡山5丁目11番6号 地先	私道	土地所有者 市	令和４年度	対策済	アスファルトがはがれ、穴ができている	補修材により。修繕を行った。
17	岡部小-6	通学路	岡部小		四條畷市 岡山5丁目6番4号 地先	市道 岡山5丁目6号線	市	令和４年度	対策済	アスファルトがはがれ、穴ができている	補修材により。修繕を行った。
18	岡部小-7	通学路	岡部小		四條畷市 岡山5丁目1番20号 地先	市道 岡山5丁目14号線	市	令和４年度	対策済	アスファルトがはがれ、穴ができている	補修材により。修繕を行った。

【令和４年度 四條畷市通学路等交通安全プログラム 安全対策箇所一覧表】

通し番号	No.	区分	校区	写真	住 所	路線名	事業主体	対策完了 予定年度	対策状況	状 況	対策内容・対応内容
19	岡部小-8	通学路	岡部小		四條畷市 岡山5丁目4番23号 地先	市道 岡山5丁目14号線	市	令和４年度	対策済	讃良川2号橋のたもとが、雨の日になると水たまりができ、雨量が多いと大きな水たまりができる。	補修材により。修繕を行った。
20	岡部小-9	通学路	岡部小		四條畷市 中野本町27-2 地先	市道 清滝川分水路	大阪府	令和４年度	対策済	フェンスの一部が破損している	フェンス破損部分修繕済 
21	岡部小-10	通学路	岡部小		四條畷市 西中野2丁目1番～8番 地先	市道 蔀屋清滝線	市	令和４年度	対策済	通学路であるが、道がでこぼこしていて、歩き辛く、危険である。	補修材により。修繕を行った。
22	岡部小-11	通学路	岡部小		四條畷市 西中野3丁目1番31号 地先	市道 蔀屋清滝線	市	令和６年度以降	対策中	通学路であるが、道がでこぼこしていて、歩き辛く、危険である。	応急作業として、補修材により修繕済。抜本の解決を行うため、段差改善工事を令和6年度より実施する。（複数年に分け、工事を行う予定）
23	畷中-1	通学路	畷中		四條畷市 大字清瀧369-37 地先	蔀屋清滝線	警察	令和４年度	対策済	信号がない割には、人が良くわたる道路で、横断歩道も消えかけているので危険だと思う。	東と西に信号機があるため、信号機の新設は困難である。横断歩道の引き直しについては、住宅建設業者が引き直しを実施済
24	畷中-2	通学路	畷中		四條畷市 清滝中町4-5 地先	清滝中町3号線	市警察	令和6年度以降	対策予定	住宅地で道幅も狭く、Ｔ字路ですが、非常に見えにくく、止まれの看板もありますが、植え込みで見にくくなっています。	「とまれ」の塗り直しは、実施済。幅員が狭いことから横断歩道の設置は困難なため、バイク、車に向けた、注意喚起看板を設置予定

【令和４年度 四條畷市通学路等交通安全プログラム 安全対策箇所一覧表】

通し番号	No.	区分	校区	写真	住 所	路線名	事業主体	対策完了 予定年度	対策状況	状 況	対策内容・対応内容
25	畷中-3	通学路	畷中		四條畷市 中野本 町40-3 地先	中野本町11号線	市 警察	令和４年度	対策済	見通しの悪いカーブもあり、頻繁に人が行き来するため危険だと思います。	「停止線・とまれ」の塗り直しは、実施済み。 今後、飛び出し坊やの看板製作、現場設営について、検討していく。
26	畷中-4	通学路	畷中		四條畷市 中野本 町40-3 地先	中野22号線	市 学校	令和5年度	対策済	川沿いの木にカラスの巣があり、カラスが多発。怖くて子供が通れないと、別の道から登校しています。	カラスの駆除は困難なため、別の通学路を学校とPTA間で協議を行い、通学路の変更を検討する。
27	畷中-5	通学路	畷中		四條畷市 南野3 丁目6番11号 地 先	南野3丁目6号線	自治会 市	令和５年度	対策済	街灯が少なく、冬場は１８時頃になると真っ暗になります。停車している車などもあり、不安になります。	路上駐車に対する注意喚起の看板を設置した。
28	畷中-6	通学路	畷中		四條畷市 岡山4 丁目17番11号 地 先	岡山4丁目18号線	自治会 市 警察	令和５年度	対策済	昔から夕方になると薄暗く、人が通らず死角になるところもあり子どもには一人では通らないように伝えていきます。	学校からは、暗くなる時間帯には、一人で通らないように注意喚起を実施。 110番通報奨励の看板を設置した、
29	畷中-7	通学路	畷中		四條畷市 清滝中 町16 地先 (ふれあいの小 径)	岡山東5丁目15号線 (ふれあいの小径)	自治会 市 警察 学校	令和４年度	対策済	細い道路を歩行者、自転車、バイク、自動車が通るため交通事故の危険がある。	幅員が狭くグリーンベルトの施工が困難なため、学路を住宅街の道へ変更するよう、学校へ依頼
30	西中-1	通学路	西中		四條畷市 米崎町 9番11号 ～ 32 号 (踏切に通ずる道 路)	南野1号線	学校 市	令和４年度	対策済	一人の生徒の通学路であるが、交通量が非常に多く、信号のない交差点であるため、交通事故の危険がある。(防犯カメラ設置されている)	横断歩道があり、既に防犯カメラ、「飛び出し坊や」の看板も設定されている。 近接の信号がある横断歩道を使用する通学路を検討するよう、学校へ依頼。

【令和４年度 四條畷市通学路等交通安全プログラム 安全対策箇所一覧表】

通し番号	No.	区分	校区	写真	住 所	路線名	事業主体	対策完了 予定年度	対策状況	状 況	対策内容・対応内容
31	西中-2	通学路	西中		四條畷市 南野1丁目7番9号 地先 (国道170号)	国道170号	大阪府	令和４年度	対策済	老朽化した建物があり、崩落物(瓦)があり、危険	生活環境課より所有者に是正勧告を行い、家屋修繕済。
32	なわてすみれ園-1	おさんぽコース	なわてすみれ園		四條畷市 江瀬美町5-22	私道	市 保育施設	令和４年度	対策済	老朽化した建物があり、崩落物(瓦)があり、危険	生活環境課より所有者に是正勧告を行い、家屋修繕済。