

令和6年度

四條畷市通学路等交通安全プログラム 安全対策箇所一覧表

(令和7年度更新)

更新箇所は黄色の網掛けにしています。

【令和6年度 四條畷市通学路交通安全プログラム 安全対策箇所一覧表】

通し番号	No.	区分	校区	写真	住所	路線名	事業主体	対応完了 予定年度	対策状況	状況	対策内容・対応状況・現況
1	田原-1	通学路	田原小学校・田原中学校		四條畷市 大字上田原516 地先	府道 中垣内南田原線(701号)	大阪府	令和6年度	対策済	通学路の歩道上に草が生えているため視界不良や躓き転倒の恐れあり	9/18(水)可能な限り除草を実施済連絡体制を拡充していく
2	田原-2	通学路	田原小学校・田原中学校		四條畷市 田原台4丁目1号 地先	市道 田原中央線、戎公園交差部	市	令和6年度	対策済	戎公園出口の下校の際に駐車場出入りの車両との衝突の危険あり	戎公園出入口に止まれの点線(白線)を施工済み。
3	田原-3	通学路	田原小学校・田原中学校		四條畷市 田原台5丁目16番20号 地先	市道 田原台5丁目1号線	市	令和6年度	対策済	5丁目通学路の歩道が広くないが車両の往来が多く危険	車両に児童の往来が多く注意する内容の注意喚起看板を設置済み
4	田原-4	通学路	田原小学校・田原中学校		四條畷市 田原台6丁目11番 地内	府道 中垣内南田原線(701号) 田原台32号緑地	大阪府 市	令和6年度	対策済	6丁目通学路の通学路上の草が多く視界不良となる	令和6年8月に視界不良の原因と思われる樹木及び低木を伐採済み。現在、32号緑地の除草については、業者委託しているため定期的な除草を実施している。今後も状況を見つつ、迅速に必要な処置を実施する。連絡体制の拡充していく。
5	田原-5	通学路	田原小学校・田原中学校		四條畷市 田原台8丁目19番29号 地先	市道 弁財天森ノ下線	市	対策不可	対策不可	日が暮れると街灯が少ないため暗くて危険	道路照明は一定間隔で設置されており、増設はできない。防犯灯等の増設で対応願いたい。
6	畷小-1	通学路	四條畷小学校		四條畷市 中野3丁目5番43号 地先	市道 中野1号線	市	令和7年度	対策済	歩道の足場が鉄板で、雨の日はとても滑りやすく危険	転倒防止のため、滑り止め塗料を施工済み

【令和6年度 四條畷市通学路交通安全プログラム 安全対策箇所一覧表】

通し番号	No.	区分	校区	写真	住所	路線名	事業主体	対応完了 予定年度	対策状況	状況	対策内容・対応状況・現況
7	畷小-2	通学路	四條畷小学校		四條畷市 中野2丁目1番 地内	市道 中野2丁目7号線	市	令和7年度	対策済	スピードを出す車やバイクが多く、特にカーブは危険	旧南中学校の北側校門を塞いでしまうことと、対面の道路住宅街への横断者がいるため、ガードレールの増設はできない。そのため、歩道を明示するためポストコーンを設置した。
8	畷小-3	通学路	四條畷小学校		四條畷市南野4丁目	私道	学校	令和6年度	対策済	道が狭いわりに、通勤通学の時間帯は自転車やバイクの通行が多い。対向車が見えず危険。	私道につき構造物の設置は不可。登下校に使用している児童については、登校班会議等を通じて、学校より安全指導を行う。または、通学路を再検討を提案。
9	畷小-4	通学路	四條畷小学校		四條畷市 大字中野412 地先	市道 岡山中野2号線	市	令和7年度	対策済	曲がり角付近に大きな溝があり、車を避ける時に落ちそうになることがある	住居側に蓋の受けがないため、側溝蓋の設置はできない。よって、視認性強化のためポストコーンを設置済み。
10	畷小-5	通学路	四條畷小学校		四條畷市 大字中野35 地先	市道 中野岡山東1号線	学校	令和6年度	対策済	側溝の鉄板が浮いていて歩くと危ない箇所がある	側溝蓋は占用物のため管理者は民地と思われる。よって、蓋の取り換えは不可。登下校に使用している児童については、登校班会議等を通じて、学校より安全指導を行う。または、通学路を再検討を提案。
11	畷小-6	通学路	四條畷小学校		四條畷市 大字清瀧444-1 地先	主要地方道枚方富田林泉佐野線(20号)	警察 大阪府 学校	令和6年度	対策済	信号のない交差点で車が多い。横断歩道があるものの、車が一旦停止をせずとおりすぎる。	信号を設置できる条件クリアしていないため信号設置はできない。道路(施設)整備では、対応困難。交通専従員の新たな配置はできないため、登下校に使用している児童については、登校班会議等を通じて、学校より安全指導を行う。または、通学路を再検討を提案。
12	畷小-7	通学路	四條畷小学校		四條畷市 清滝中町10番34号 地先	市道 清滝中町3号線	学校	令和6年度	対策済	側溝のふたが滑りやすく、雨の日によくこける。	道路の管理上、問題はないと判断。登下校に使用している児童については、登校班会議等を通じて、学校より安全指導を行う。または、通学路を再検討を提案。

【令和6年度 四條畷市通学路交通安全プログラム 安全対策箇所一覧表】

通し番号	No.	区分	校区	写真	住所	路線名	事業主体	対応完了 予定年度	対策状況	状況	対策内容・対応状況・現況
13	畷小-8	通学路	四條畷小学校		四條畷市 清滝中 町4番5号 地先	市道 清滝中町1号線	市	令和6年度	対策済	歩道にさしかかって植木が伸びている	現地を確認したが、道路に樹木がはみ出していないかった。
14	畷小-9	通学路	四條畷小学校		四條畷市 南野7	水路	市	未定	対策内容の検討中	側溝にふたが無い箇所が多く、足がはまったりけがをしたりしそうで危険	水路への蓋掛けについて、通学路の安全対策に起因するものは蓋掛けを検討するが、当該路線の他ではポストコーンなどで側溝を注意喚起している状態。 関係各所と調整し検討していく。
15	畷小-10	通学路	四條畷小学校		四條畷市 中野2丁 目2番26号 地先	市道 中野2丁目7号線	市	令和6年度	対策済	地面がでこぼこしており歩きづらい	令和6年5月に歩行の支障となる損傷については、舗装の打ち換え工事を実施済み。
16	畷小-11	通学路	四條畷小学校		四條畷市 南野5丁 目7番12号 地先	市道 南野5丁目7号線	市	令和12年度以降	対応予定	見通しが悪く、車がスピードを出して通るのだが、歩道の幅も狭く、ガードレールがない箇所があり不安。	令和7年度の安全推進会議において南中跡地の整備と併せて検討することとなった。そのため本プログラムでの検討は控える。
17	南小-1	通学路	四條畷南小学校		四條畷市 中野新 町12番6号 地先	市道 中野新町1号線	市	令和6年度	対策不可	カーブになっており、見通しが悪い。自転車、バイク、車の通行量が多い。	緑の線は、歩道がない箇所に引いて運転手に認識をもたすものであるから、既に歩道がある現状で引くことは難しいと考える。
18	南小-2	通学路	四條畷南小学校		四條畷市 米崎町6 番12号 地先	市道 米崎町1号線	市	令和6年度	対策済	新設の公園で子どもの往来が非常に多い。飛び出しの危険が高い。	公園内に左右を確認する啓発の看板を設置。 車道側には「飛び出し注意」「通学路徐行」のラバーポールを設置。

【令和6年度 四條畷市通学路交通安全プログラム 安全対策箇所一覧表】

通し番号	No.	区分	校区	写真	住所	路線名	事業主体	対応完了 予定年度	対策状況	状況	対策内容・対応状況・現況
19	南小-3	通学路	四條畷南小学校		四條畷市 米崎20番10号 地先	市道 米崎町17号線	市	令和6年度	対策済	バイク, 自転車の交通量多く、接触の危険が高い	バイク及び自転車等に通学路であるため安全な走行を促す、注意喚起看板を設置済み。
20	南小-4	通学路	四條畷南小学校		四條畷市 米崎町20番1号 地先	市道 南野12号線	市	令和7年度	対策済	ゴミ収集車と接触しそうになった	現在、後戸川踏切の拡幅工事を実施しており、工事完了後に見えやすい位置へ看板を設置済み
21	南小-5	通学路	四條畷南小学校		四條畷市 楠公1丁目8番14号 地先	市道 南野3号線	市	令和6年度	対策済	朝夕の交通量多く、見通し悪いため自転車の接触に注意が必要	飛び出し注意を促す、注意喚起看板を設置した。
22	忍小-1	通学路	忍ヶ丘小学校		四條畷市 岡山東5丁目5番32番 地先	私道	学校	令和6年度	対策済	三叉路で自転車、バイク、車の往来があるが見通しが悪く、児童が出てきたときに接触の可能性があり危険	私道につき構造物の設置は不可。登下校に使用している児童については、登校班会議等を通じて、学校より安全指導を行う。または、通学路を再検討を提案。
23	忍小-2	通学路	忍ヶ丘小学校		四條畷市 岡山東4丁目6番37号 地先	市道 岡山東5丁目1号線	学校警察	令和6年度	対策済	道路を横断する際、通行量が多く、渡るのが危険	登下校に使用している児童については、登校班会議等を通じて、学校より安全指導を行う。または、通学路を再検討。また、歩行者がたまることのできるスペースを確保できないため横断歩道の設置はできない。今ある横断指導線に対応してもらいたい。

【令和6年度 四條畷市通学路交通安全プログラム 安全対策箇所一覧表】

通し番号	No.	区分	校区	写真	住所	路線名	事業主体	対応完了 予定年度	対策状況	状況	対策内容・対応状況・現況
24	忍小-3	通学路	忍ヶ丘小学校		四條畷市 岡山東5丁目5番41号 地先	私道 水路	学校 市	未定	対策内容の検討中	側溝にふたがない。道路に柵もなく、傾斜がついているため、滑って川に入りやすい。鳥が池につながっているとされる径が大きい土管があり、増水時に子どもが入り込むと池まで一気に流される危険あり	私道に接する水路となるため、転落防止策の設置及び管渠に侵入防止柵の設置を行うが、「市道」ではなく「私道」であるため水路と私道との境界を明示することが必要となるため施工時期が未定である また、登下校に使用している児童については、登校班会議等を通じて、学校より安全指導を行う。 または、通学路を再検討。 併せて増水時の行動についても指導。
25	忍小-4	通学路	忍ヶ丘小学校		四條畷市 岡山東5丁目2番70号 地先	私道 市管理道路(法定外道路)	市	令和7年度	対策済	側溝のグレーチングが落ちて斜めになっており、足を踏み外すと転倒しけがをする可能性がある。	グレーチングについては、周辺住民に確認したところ不要であるとのことであったため、回収後側溝の視認性強化のためキャッツアイを設置済み。
26	忍小-5	通学路	忍ヶ丘小学校		四條畷市 岡山東2丁目4番1号～岡山東4丁目6番43 地先	市道 岡山2号線	市	令和6年度	対策済	登校時の時間規制で通行止めとなっているが、スピードを出して下る自転車が多い。また、日中も道が細いわりに通行量が多く、脇道も多数あるため、自転車やバイク、車との接触の危険性のある交差点が多い。	注意看板については、数か所設置しているため増設はできない。ただし、速度の抑制につながる、外側線及びT字マークが著しく劣化していたため、令和6年9月に補修済み。
27	忍小-6	通学路	忍ヶ丘小学校		四條畷市 岡山東3丁目4番29号 地先	市道 岡山4号線	市	令和6年度	対策済	緩い坂道で自転車、バイク、車の通行量多い。ミラーがあるが見えにくい。	鏡面の角度調整を実施した。
28	忍小-7	通学路	忍ヶ丘小学校		四條畷市 岡山東4丁目5番8号 地先	私道	学校	令和6年度	対策済	通行量が多く、見通しが悪い	私道につき構造物の設置は不可。 登下校に使用している児童については、登校班会議等を通じて、学校より安全指導を行う。 または、通学路を再検討。

【令和6年度 四條畷市通学路交通安全プログラム 安全対策箇所一覧表】

通し番号	No.	区分	校区	写真	住所	路線名	事業主体	対応完了 予定年度	対策状況	状況	対策内容・対応状況・現況
29	忍小-8	通学路	忍ヶ丘小学校		四條畷市 大字岡山232番1号 地先	市道 忍ヶ丘鳥が池線	学校警察	令和6年度	対策済	ヤマザキパン、フラメンコ教室前の道路について、通行量が多いが、信号や見守りなし。信号や道の形状も変わっており、無理に侵入してくる車も多い。	該当箇所には人的配置済み 一方通行や通行止めをかけるには沿線住民から100%の同意が必要であることから難しいと考える。また、そうした際、岡山東方面に車が回ることになり、一部に車が集中することになる。
30	忍小-9	通学路	忍ヶ丘小学校		四條畷市 岡山3丁目2番28号 地先	市道 岡山3丁目4号線	市警察	令和6年度	対策済	・金子接骨院から枚方富田林泉佐野線までの道路は細いが通行量も多く危険。看板あるが見えにくい。 ・両方向から車が来ると、歩行者との接触の危険性あり	注意喚起看板を設置済み。 一方通行や通行止めをかけるには沿線住民から100%の同意が必要であることから難しいと考える。また、沿線の月極パーキングからの同意が必要となる。
31	忍小-10	通学路	忍ヶ丘小学校		四條畷市 岡山3丁目2番28号 付近	市道 岡山3丁目4号線	警察	令和6年度 以前より	対策済	・金子接骨院から枚方富田林泉佐野線までの道路は片側にグリーンベルトが引いてあるが、北河内藤井病人前で横断歩道まで道路を横断する必要が生じる	現在すでに一時停止線がある。一時停止線は横断歩道より車を止める力は上のため横断歩道の設置は難しい。併用はできない。
32	忍小-11	通学路	忍ヶ丘小学校		四條畷市 岡山3丁目1番13号 地先	市道 岡山3丁目5号線	警察 学校	令和7年度	対策済	・金子接骨院前の交差点は通行量が多いが信号がついていない。この交差点の西側の路面標識が薄くなっており、見えにくい。	信号機に関しては柱を立てる場所がないため不可能。(基準に達していない) 理設物の調査も必要になる。 「とまれ」の塗り直しを実施済み 人的配置はされている。
33	忍小-12	通学路	忍ヶ丘小学校		四條畷市 岡山東2丁目3番23号 地先	主要地方道枚方富田林泉佐野線(20号)	警察 学校	令和3年度 令和6年度	対策済	マンション「プレサンスロジェ」から北へ向かい信号を渡るが、交通量並びに左折車両が多く、歩行者用の青も短く集団登校時は危険なことがある。	R3.2 R6.7に歩行者用信号の青の時間を延長済み これ以上は無理 該当箇所への人的配置の予定はなし
34	忍小-13	通学路	忍ヶ丘小学校		四條畷市 岡山3丁目1番6号 地先	主要地方道枚方富田林泉佐野線(20号)	学校	令和7年度	対策済	藤井病院前の横断歩道。交通量が多く、信号機がついているが押しボタン式の歩行者用の信号のためか、無視する車もいる。	下校時に人的配置を実施

【令和6年度 四條畷市通学路交通安全プログラム 安全対策箇所一覧表】

通し番号	No.	区分	校区	写真	住所	路線名	事業主体	対応完了 予定年度	対策状況	状況	対策内容・対応状況・現況
35	岡部小-1	通学路	岡部小学校		四條畷市 砂1丁目 15番17号 地先	市道 砂28号線	市	令和6年度	対策不可	見通しが悪く、車との接触の可能性がある（放課後デイサービスの車の送迎に関する出入り、向かい側の駐車場の出入りもあるため）	本市の設置基準に基づき、カーブミラーが設置可能か採点したが、設置基準の点数を上回らないため、設置できない。左右を十分確認して通行するよう、児童へ安全指導を行う。
36	岡部小-2	通学路	岡部小学校		四條畷市 砂1丁目 11番30号 地先	市道 砂25号線	警察 市	令和6年度	対策済	車道が直線でスピードが出やすいにもかかわらず、道幅が急激に狭くなるので見通しが悪く、これまでに接触事故も起きている	すでに30キロ規制がかかっている狭小道路ではなく、多数の車が通行する路線であるため障害物設置はできない。その代わりとして、スピードを落とすように促す、注意喚起看板を設置済み。
37	岡部小-3	通学路	岡部小学校		四條畷市 砂2丁目 7番29号 地先	市道 砂23号線	市	令和7年度	対策済	溝の上のコンクリートに設置されていたボールが4本中3本がない状態	ポストコーン補修済み
38	岡部小-4	通学路	岡部小学校		四條畷市 中野本 町27-2 地先	市道 中野本町29号線 (本町橋)	市	令和7年度	対策済	ガードレールとフェンスの間が広くあいていて、児童が落ちそう（信号待ちをしている間、滞留する場所でもあるため危険）	隙間があることを明示するために、ポストコーンを設置済み
39	岡部小-5	通学路	岡部小学校		四條畷市 西中野3 丁目8番3号 地先	市道 砂37号線	市	令和7年度	対策済	奥に行くにつれ道幅が狭くなるため、歩道と車道の区別がつきにくく、車が通ると児童と接触する危険がある	舗装の補修等と合わせてグリーンベルトを延伸する工事を実施した。
40	くすのき小-1	通学路	くすのき小学校		四條畷市 薮屋本 町16番14号 地先	市道 薮屋本町1号線	市	令和6年度	対策不可	通学の時間帯に自転車がスピードを出して通り抜ける道路が、寝屋川市域の道路となるため、看板の設置不可。よって、左右に注意して通学するように、児童へ安全教育を実施する。	自転車スピードを出して通り抜ける道路が、寝屋川市域の道路となるため、看板の設置不可。よって、左右に注意して通学するように、児童へ安全教育を実施する。

【令和6年度 四條畷市通学路交通安全プログラム 安全対策箇所一覧表】

通し番号	No.	区分	校区	写真	住所	路線名	事業主体	対応完了 予定年度	対策状況	状況	対策内容・対応状況・現況
41	畷中-1	通学路	四條畷中学校 忍ヶ丘小学校		四條畷市 岡山東 5丁目2番10号 地先	市道岡山東5丁目1号線	市	令和6年度	対策済	歩道の側溝に穴が開いていてつまずく危険性がある。	現状での最善な対応をしている。今後においても継続的なメンテナンスを実施していく。
42	岡部 保育所-1	お散歩コース			四條畷市 中野本 町20番8号 地先	市道 蔀屋清滝線	警察	令和6年度	対策済	交通量が多いのに、信号がないためわたるタイミングが難しい。	横断の需要が低い箇所である。本町橋信号が近くにあるので新たな信号は付けられない。そちらを渡ってほしい。
43	すみれ 保育園-1	お散歩コース			四條畷市 北出町1 番1号 地先	国道170号 (南野北歩道橋)	大阪府	令和6年度	対策済	歩道橋の老朽化 歩行時の揺れがひどい	<ul style="list-style-type: none"> ・定期点検 大阪府では、5年に1度、橋梁の点検を行っており、点検結果を確認すると一部老朽化が進んでいるが、利用上支障がないものと判定。 ・現地確認 橋梁下を車両が通った際に揺れがありましたが、構造上の問題は特でない。
44	すみれ 保育園-2	お散歩コース			四條畷市 二丁通 町18番1号	市道 南野2号線	市	令和6年度	対策不可	くすのき小学校北東の角東側の道路から渡るとき西からくる車が見えない	本市の設置基準に基づき、カーブミラーが設置可能か採点したが、設置基準の点数を上回らないため、設置できない。左右を十分確認して通行するよう、児童へ安全指導していく。
45	すみれ 保育園-3	お散歩コース			四條畷市 北出町 21番7号 地先 向二児童遊園	向二児童遊園	市	令和6年度	対策済	<ul style="list-style-type: none"> ・東側のアスファルトの坂(スロープ)に段差ができています。 ・プランコの下のかぼみ 	補修済み。