

令和7年度

四條畷市通学路等交通安全プログラム 安全対策箇所一覧表

【令和7年度 四條畷市通学路交通安全プログラム 安全対策箇所一覧表】

通し番号	No.	区分	校区	写真	住所	路線名	事業主体	対応完了 予定年度	対策状況	状況	対策内容・対応状況・現況
1	田原小-1	通学路	田原小		四條畷市上田原24 4	田原1号線	市	令和8年度	検討中	通学路が狭くかつ死角があり見えにくい。	注意喚起の看板が設置できるか検討する。
2	田原小-2	通学路	田原小		田原台4丁目9付近	緑道	市	令和8年度	検討中	雨天時に階段が滑りやすい。	現地確認の上、滑り止めテープの添付が可能かなど検討する。
3	田原小-3	通学路	田原小		田原台2丁目4付近	田原台3丁目2号線	市	令和3年度	対策済	通勤時間帯に抜け道として頻繁に車両が通り危ない。	令和3年度に道路に路面標示（白線）で『通学路』の文字を入れ、通学路であると明示している。更なる対策はむずかしい。
4	田原小-4	通学路	田原小		田原台5丁目公園 付近	田原台5丁目1号	警察	令和7年度	対策済	5丁目公園付近にはほぼ毎日路上駐車車両があり、グリーンベルトを跨いで停車している	グリーンベルトを跨いで停車している車を見つけた際は、110番通報をお願いします。

【令和7年度 四條畷市通学路交通安全プログラム 安全対策箇所一覧表】

通し番号	No.	区分	校区	写真	住所	路線名	事業主体	対応完了 予定年度	対策状況	状況	対策内容・対応状況・現況
5	田原小-5	通学路	田原小		田原台8丁目1付近	北谷公園	市	令和8年度	検討中	通学路(北谷公園)の歩道に伸びた植木があり歩きにくい	剪定を予定する。
6	畷小-1	通学路	四條畷小		四條畷市南野4丁目1番18号	南野4丁目7号線	市	令和8年度	検討中	道が狭く、自転車やバイクの通行量も多く危険。	現地確認の上、検討する。本市の要綱に合致すれば、カーブミラーの設置が可能である。
7	畷小-2	通学路	四條畷小		四條畷市南野4丁目2番2号	南野1号線	警察	令和7年度	対応不可	信号がなく危険。	信号設置はできない。理由…柱を立てることができないため。周辺に交差点があるため。
8	畷小-3	通学路	四條畷小		四條畷市南野5丁目2番16号	南野5丁目6号線	市	令和8年度	検討中	教育文化センター前が車両通りが多く危険。	グリーンベルト施行済み。注意喚起の看板が設置できるか検討する。

【令和7年度 四條畷市通学路交通安全プログラム 安全対策箇所一覧表】

通し番号	No.	区分	校区	写真	住所	路線名	事業主体	対応完了 予定年度	対策状況	状況	対策内容・対応状況・現況
9	畷小-4	通学路	四條畷小		四條畷市清瀧536 番1号付近	府道 枚方富田林泉 佐野線 バイパス	大阪府	令和8年度以降	検討中	歩道橋が滑って危険。	今後、滑り止めとして薄層舗装を実施できるよう、検討していく。
10	畷小-5	通学路	四條畷小		四條畷市清滝中町 4付近	私道	学校	令和7年度	対策済	國中神社横の坂が滑りやすく危険。	私道につき構造物の設置は不可。 登下校に使用している児童については、登校班会議等を通じて、学校より安全指導を行う。 または、通学路を再検討するよう学校に提案する。
11	畷小-6	通学路	四條畷小		四條畷市南野 1丁目3付近	南野2丁目2号線	市	令和7年度	対策中	カーブミラーが寒くなると見えづらくて危険。(結露)	清掃を実施する予定。 なお、新設の検討は難しい。
12	畷小-7	通学路	四條畷小		四條畷市南野 6丁目1付近	中野2丁目7号線	市	令和8年度	検討中	車の通行が多く危険。	注意喚起の看板が設置できるか検討する

【令和7年度 四條畷市通学路交通安全プログラム 安全対策箇所一覧表】

通し番号	No.	区分	校区	写真	住所	路線名	事業主体	対応完了 予定年度	対策状況	状況	対策内容・対応状況・現況
13	畷小-8	通学路	四條畷小		四條畷市中野 2丁目1付近	国道163号側道	国	令和8年度	対策予定	地面の鉄格子が滑りやすく危険。	グレーチング側溝起点側に注意喚起のポストコーンを設置、グレーチング側溝区間全長にわたり黄色の破線ペイントを4/5～6に施工する予定。
14	畷小-9	通学路	四條畷小		四條畷市中野 府道20号付近	国道163号高架下	国	令和8年度	対策予定	歩行者通路の地面(タイル)が滑りやすく危険。	国道163号高架下を横断する通路について、路面清掃後に滑り止めクリアー塗料を4/5～6に施工する予定。
15	南小-1	通学路	四條畷南小		米崎町18	南野12号線	学校	令和7年度	対策済	抜け道。自転車・車ともに通行ある三叉路。出合がしらの事故の危険。	北側からの通行に対し、交差点手前の電柱に注意喚起の看板(ラミネート製)を設置。
16	南小-2	通学路	四條畷南小		米崎町17	南野12号線	学校	令和7年度	対策済	抜け道。自転車・車ともに通行ある三叉路。出合がしらの事故の危険。	看板が視認できるため、設置を継続。

【令和7年度 四條畷市通学路交通安全プログラム 安全対策箇所一覧表】

通し番号	No.	区分	校区	写真	住所	路線名	事業主体	対応完了 予定年度	対策状況	状況	対策内容・対応状況・現況
17	忍小-1	通学路	忍ヶ丘小		四條畷市岡山東5丁目9番26号	岡山東5丁目22号線	市	令和7年度	検討中	あまり人通りが多くないので、営業車が停車していたりするので下校時間帯が心配。	対象の住所にある電柱(子ども注意の看板設置あり)については、防犯灯が既に設置されており、問題なく点灯している。 今後、注意喚起の看板が設置できるか検討する。
18	忍小-2	通学路	忍ヶ丘小		四條畷市岡山東2丁目2番25号	岡山4号線 岡山東2丁目6号線	学校	令和7年度	対策済	よく子どもが飛び出してきて、車が急ブレーキをかけている。	現地を確認したところ、飛び出し坊やを設置するスペースを確保できないこと、カーブミラーがすでに設置されている、また、止まれの看板及び停止線もあることから児童生徒に対し、交差点の横断に関して繰り返し安全指導を行っていく。
19	忍小-3	通学路	忍ヶ丘小		四條畷市岡山2丁目1番28号	岡山2丁目17号線	市	令和8年度	検討中	車が多くて危険	注意喚起の看板が設置できるか検討する。
20	忍小-4	通学路	忍ヶ丘小		四條畷市岡山東3-1付近	岡山4号線	市	令和3年度	対応済	20kmの標識があるのにスピードを出す車や自転車が多い。	R3 通し番号21にて注意看板設置済み。 更なる対応は難しい。

【令和7年度 四條畷市通学路交通安全プログラム 安全対策箇所一覧表】

通し番号	No.	区分	校区	写真	住所	路線名	事業主体	対応完了 予定年度	対策状況	状況	対策内容・対応状況・現況
21	忍小-5	通学路	忍ヶ丘小		四條畷市岡山東2-8-10付近	岡山4号線	市	令和8年度	検討中	スピードを出す車や自転車が多い。急な下り坂で危険	注意喚起の看板が設置できるか検討する。
22	忍小-6	通学路	忍ヶ丘小		四條畷市岡山東5丁目2番51号		警察	令和7年度	対策済	下校時刻ごろ(14時から15時半ぐらい)に車が駐車していることが多く、歩道をふさいでいることがある。車が合流する場所なので非常に危険	歩道をふさいで駐車している車を見つけた際は、110番通報をお願いします。
23	忍小-7	通学路	忍ヶ丘小		四條畷市岡山東4丁目8番40号	私道	学校	令和7年度	対策済	急勾配で道幅も狭く見通しが悪い。スピードを出す車やバイクもいる。	私道につき構造物の設置は不可。登下校に使用している児童については、登校班会議等を通じて、学校より安全指導を行う。または、通学路を再検討するよう学校に提案する。
24	忍小-8	通学路	忍ヶ丘小		四條畷市岡山東1丁目4番16号	岡山東1丁目3号線	市	令和8年度	検討中	速い速度で侵入してくる車がいる。	注意喚起の看板が設置できるか検討する。



【令和7年度 四條畷市通学路交通安全プログラム 安全対策箇所一覧表】

通し番号	No.	区分	校区	写真	住所	路線名	事業主体	対応完了 予定年度	対策状況	状況	対策内容・対応状況・現況
25	忍小-9	通学路	忍ヶ丘小		四條畷市岡山東5丁目3-3	岡山東5丁目1号線	市	令和8年度	検討中	グレーチングが滑って危ない。斜めになっていることもあり、足場が悪く大人でもけがをしそう。	現地確認のうえ、滑り止め塗料の施行が可能かなど検討する。
26	忍小-10	通学路	忍ヶ丘小		四條畷市岡山東5丁目3-37付近	私道	市	令和7年度	対策済	歩道がないのでグリーンベルトなど子どもが歩く目印となるものがあればより安全に登下校できると思う	私道につき構造物の設置は不可。登下校に使用している児童については、登校班会議等を通じて、学校より安全指導を行う。または、通学路を再検討するよう学校に提案する。
27	岡部小-1	通学路	岡部小		四條畷市砂一丁目6番付近	砂33号線	市	令和8年度	検討中	道路と川の境目の柵が折れていて危険	防護柵の補修を予定。
28	岡部小-2	通学路	岡部小		四條畷市砂二丁目11番1号付近	砂1号線	市	令和7年度	検討中	赤いポールが3か所折れてなくなっている	ポストコーンを修繕予定。

【令和7年度 四條畷市通学路交通安全プログラム 安全対策箇所一覧表】

通し番号	No.	区分	校区	写真	住所	路線名	事業主体	対応完了 予定年度	対策状況	状況	対策内容・対応状況・現況
29	岡部小-3	通学路	岡部小		四條畷市岡山五丁目19番付近	岡山砂2号線	市	令和7年度	検討中	歩道と車道を分けるブロックの上の反射板が3~4か所なくなっている	キャッツ・アイを修繕予定。
30	岡部小-4	通学路	岡部小		四條畷市砂一丁目2番付近	忍ヶ丘砂線	市	令和7年度	検討中	カーブミラーの高さが高くて、子どもが映らない	高さ調整、鏡面を大きく、など検討する。
31	忍ヶ丘いるか保育園	お散歩コース	忍ヶ丘小		四條畷市岡山東5丁目3	岡山東5丁目1号線	市	令和7年度	対策済	忍ヶ丘小へ行くため横断歩道を2回渡るために1つ渡った後待機するスペースが狭い	ななめ横断の横断歩道を設置するためには一定数以上の道路の利用量と秒数が必要になってくるため、当該箇所に、歩車分離信号の設置は不可。 また、用地整理が困難であるから、多人数の際はルート変更等を提案する
32	四條畷すみれ保育園-1	お散歩コース	くすのき小		北出町23-17	北出町17号線	市	令和8年度	検討中	T字路で散歩の際に車等がわからない	現地調査のうえ、対応を検討する。

【令和7年度 四條畷市通学路交通安全プログラム 安全対策箇所一覧表】

通し番号	No.	区分	校区	写真	住所	路線名	事業主体	対応完了 予定年度	対策状況	状況	対策内容・対応状況・現況
33	四條畷すみれ保育園-2	お散歩コース	くすのき小		四條畷市北出町17 田中モータープールの出入り口	南野菰屋1号線	市	令和8年度	検討中	ガードレールの端が道路側に反り返っている。 ボルトの欠損	現地調査のうえ、対応を検討する。
34	畷すずらん保育園-1	お散歩コース	南小		四條畷市中野新町 13-3	中野新町1号線	市	令和8年度	検討中	T字の交差点になっており北側から来た車が減速せずに通行するのを何度か目撃しており事故がおこらないか心配。	一時停止を設定することは、該当箇所の交通量を考慮しても難しい。 今後も、現地調査のうえ、対応を検討していく。